

376

ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGETYKI

z dnia 25 stycznia 1956 r.

w sprawie organizacji Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych.

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 435 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie usprawnienia prac w zakresie organizacji i etatów w aparacie administracji państwowej i gospodarczej oraz uproszczenia trybu ich załatwiania zarządza się, co następuje:

§ 1. Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych, zwany w dalszym ciągu PKWSE, powołany zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1948 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (Dz. Urz. Ministerstwa Przemysłu i Handlu Nr 22, poz. 294), działa jako komitet krajowy Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych (Conference Internationale des Grandes Reseaux Electriques, zwanej w dalszym ciągu CIGRE) na zasadach niniejszego zarządzenia.

§ 2. PKWSE działa przy Instytucie Energetyki.

§ 3. Do zakresu działania PKWSE należy:

- 1) branie udziału w pracach CIGRE zarówno we władzach, jak i komitetach studiów i na sesjach okresowych;
- 2) koordynowanie prac naukowo-technicznych pomiędzy CIGRE jako stale działającą instytucją a ośrodkami naukowymi i przemysłowymi w Polsce, których przedmiotem zainteresowań są prace techniczne CIGRE;
- 3) organizowanie i zgłaszanie polskich referatów na okresowe sesje CIGRE;
- 4) współpraca z komitetami studiów CIGRE;
- 5) przedstawianie wniosków o udziale polskich delegatów w komitetach studiów CIGRE i na okresowych sesjach CIGRE;
- 6) zapewnienie udziału polskich przedstawicieli we władzach CIGRE;

- 7) wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przyjmowaniem polskich członków CIGRE;
- 8) przekazywanie składki do CIGRE z tytułu członkostwa PKWSE;
- 9) koordynowanie prac krajowych komitetu studiów i organizowanie współpracy z komitetami studiów CIGRE;
- 10) współpraca z komitetami krajowymi CIGRE w innych krajach.

§ 4. W skład PKWSE wchodzi: przewodniczący i sekretarz powoływani i odwoływani przez Ministra Energetyki oraz członkowie powoływani i odwoływani na wniosek przewodniczącego PKWSE przez dyrektora Instytutu Energetyki spośród fachowców reprezentujących różne ośrodki naukowe i przemysłowe w Polsce, których przedmiotem zainteresowań są prace naukowo-techniczne z zakresu działalności CIGRE.

§ 5. Organami PKWSE są: przewodniczący, prezydium, sekretarz oraz krajowe komitety studiów.

§ 6. Szczegółową organizację i zakres działania PKWSE ustali regulamin nadany przez dyrektora Instytutu Energetyki i zatwierdzony przez Ministra Energetyki.

§ 7. Wszelkie koszty związane z działalnością PKWSE będą pokrywane z sum preliminowanych na ten cel w budżecie Instytutu Energetyki.

§ 8. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1948 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (Dz. Urz. Ministerstwa Przemysłu i Handlu Nr 22, poz. 294).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.

Minister Energetyki: *B. Jaszczuk*